



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

D.D.G. 1592

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e s.m.i. modificato e integrato parzialmente dal Decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, pubblicato sulla GU Serie Generale n.92 del 18/04/2019;
- VISTO la Legge 11 settembre 2020 n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto semplificazioni), pubblicato sulla G.U. N.228 del 14 settembre 2020;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n.77 Governance del PNRR e semplificazioni convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n.108;
- RILEVATO che all'interno del Centro di Ricerche in Neuroscienze è operante una apparecchiatura di risonanza magnetica da 3 tesla con anello PET integrato, il cui valore di acquisto e installazione è stato pari a € 4.549.000,00 oltre IVA, che per la sua specificità e complessità, nonché per garantire la sicurezza sia dei pazienti che si sottopongono all'esame di RM/PET che degli operatori addetti alla gestione della macchina, richiede una costante e altamente specialistica manutenzione e una continua regolazione dei parametri di utilizzo;
- VISTO il contratto di assistenza tecnica Full Risk, Rep. n° 355 serie 1 T n. 3820, registrato presso l'Agenzia dell'entrate in data 8.7.2019, stipulato con la Società Siemens Healthcare S.r.l. con sede in via Vipiteno 4 - 20128 - Milano (MI) Partita IV A: 12268050155, fornitrice dell'apparecchiatura, per la durata di anni tre e per un importo complessivo, nel triennio 2019/2021, pari a € 683 .100,00 + IV A;
- VISTA l'appendice, repertorio n. 394/2022, registrazione Serie: 1 T Numero: 1194 del 10/03/2022, con la quale il sopra richiamato contratto è stato prorogato, mantenendo invariate tutte le condizioni tecnico-economico stabilite nel precedente contratto, per altri due anni con scadenza fissata al 11.6.2024.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

- PRESO ATTO** del perdurare dell'esigenza dello stesso Servizio di Full Risk, come evidenziato nella richiesta avanzata dal Responsabile del Centro di Ricerche in Neuroscienze Prof. Aldo Quattrone, in data 13.02.2024, che ha sottolineato la necessità di usufruire del servizio e di provvedere al rinnovo per ulteriori due anni;
- VISTO** il D.D.G. n. 1265 del 11.09.2024 con il quale è stata autorizzata la proroga del contratto stipulato con la Società Siemens Healthcare S.r.l., con sede in via Vipiteno 4 - 20128 -, Milano (MI) - P.I. 12268050155- per lo svolgimento del Servizio di assistenza tecnica Full Risk, per quattro mesi, fino all' 11.10.2024.
- VISTA** la delibera del C.d.A. del 22.07.2024 con la quale, preso atto che la ditta SIEMENS HEALTHINEERS S.R.L. rimane l'unica ditta fornitrice del servizio di manutenzione di che trattasi, tenuto conto che nessun'altra azienda ha risposto all'avviso l'avviso volontario per la trasparenza preventiva (ex ante) pubblicato dall'Università sui principali portali di informazione ha autorizzato l'avvio di una trattativa privata con la società SIEMENS HEALTHINEERS S.R.L finalizzata all'affidamento diretto del contratto di manutenzione FULL RISK su base biennale;
- VISTO** il nuovo contratto di manutenzione FULL RISK, Rep. n. 423 del 22.10.2024, registrato telematicamente in data 23.10.2024 con il seguente n. Serie IT Numero: 6009 del 23/10/2024, sottoscritto con la società SIEMENS HEALTHINEERS S.R.L per la durata di due anni a far data dal 12.10.2024;
- TENUTO CONTO** che agli inizi di settembre u.s. i tecnici della SIEMENS HEALTHINEERS S.R.L., nel corso di un controllo periodico, prima dell'accessione della RM PET dopo la pausa estiva, hanno riscontrato la presenza di abbondante acqua nei circuiti elettronici della macchina dovuta ad un valore elevato della percentuale di umidità nell'aria presente nella sala RM PET. Alla segnalazione della SIMENS hanno fatto seguito una serie di accertamenti tecnici sull'impianto di climatizzazione della sala RM PET, condotti dalla Società SIRAM, che gestisce gli impianti per conto dell'Ateneo, dai quali è emerso che l'elevato tasso di umidità registratosi nella sala RM PET 3T è addebitabile a un inadeguato funzionamento degli impianti meccanici a servizio del Centro Ricerche in Neuroscienze. Infatti, per il regolare esercizio della RM/PET 3T risulta imprescindibile garantire determinate condizioni di temperatura e di umidità ($T = T = 22 \pm 2^\circ \text{C}$; RH = 40% - 60%) all'interno della sala che accoglie l'apparecchiatura. Con una percentuale di umidità superiore il vapore acqueo contenuto nell'aria a contatto con i circuiti della macchina che, per funzionare, devono essere mantenuti a una temperatura molto bassa si raffredda e torna allo stato liquido. Le problematiche riscontrate sono riconducibili a due ordini di fattori: la temperatura troppo elevata del fluido refrigerante presente nell'anello



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

del freddo a servizio dell'intero edificio dell'Area Medica e delle Bioscienze e l'assenza di una UTA dedicata alla sala RM/PET 3T.

CONSIDERATO che l'Università ha avviato l'iter procedurale per la risoluzione strutturale di entrambi i problemi riscontrati sugli impianti meccanici a servizio del Centro Ricerche in Neuroscienze.

RAVVISATA comunque la necessità di procedere alla riparazione dell'apparecchiatura per poter riprendere prima possibile le attività di ricerca anche in considerazione del fatto che allo svolgimento di tali attività risultano collegati dei progetti di ricerca che a breve occorre rendicontare al Ministero;

TENUTO CONTO che è stato dato incarico ai tecnici della SIEMENS HEALTHINEERS S.R.L. di individuare i pezzi danneggiati e di quantificare la relativa spesa per la sostituzione.

VISTO il preventivo n° 195124204 del 18.10.2024, con il quale la Società SIEMENS HEALTHINEERS S.R.L. ha quantificato la spesa per la sostituzione dei pezzi danneggiati in € 95.517,22, oltre IVA come per legge, per un totale di € 116.531,01;

TENUTO CONTO che il canone previsto dal contratto di manutenzione FULL RISK, sottoscritto con la società SIEMENS HEALTHINEERS S.R.L., non comprende la manodopera, le parti di ricambio e le spese che si rendessero necessarie per la riparazione di guasti o malfunzionamenti alle Apparecchiature dovuti a:

- danni derivanti da incendio, incidenti, uso improprio o scorretto, negligenza, applicazione impropria o alterazione, o qualsiasi altro evento che sfugga al controllo di Siemens Healthineers, oppure conseguenti al mancato rispetto da parte del Cliente delle istruzioni di funzionamento fornite dal produttore o delle condizioni raccomandate per la linea e l'ambiente operativo. Uso di accessori operativi non forniti da Siemens Healthineers o di tipo non approvato dalla stessa, guasti e cattivi funzionamenti attribuibili a collegamenti dei prodotti hardware Siemens Healthineers con componenti non oggetto del Servizio Performance Plan;
- difetti causati da tentativi non autorizzati di riparazione, trasferimento, manutenzione, assistenza tecnica, aggiunta o modifica delle Apparecchiature da parte del Cliente o di eventuali terzi, oppure dovuti al collegamento e/o all'utilizzo senza previo consenso scritto di Siemens Healthineers di parti, apparecchiature o software non forniti da Siemens Healthineers;
- cause derivanti da parti, apparecchiature o software non forniti da Siemens Healthineers, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali problemi alla rete del Cliente;
- tempi di attesa per i quali Siemens Healthineers non è responsabile;



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

- fatti dolosi del Cliente o di terzi;
- eventi di Forza Maggiore, imperfetto funzionamento o mancato funzionamento di adduzioni elettriche, idrauliche o altro.

- PRESO ATTO** che il guasto riscontrato sull'apparecchiatura rientra tra le esclusioni di contratto, in quanto provocato da un inadeguato funzionamento dell'impianto di climatizzazione della sala RM PET, la cui gestione non rientra tra le competenze della Società Siemens Healthineers;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di affidare l'incarico per la riparazione dell'apparecchiatura alla Società Siemens Healthineers, in considerazione del fatto che tale servizio può essere fornito unicamente da detto operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- VISTO** l'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 che, al comma 2, consente alle Stazioni Appaltanti di ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico se la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- VISTA** l'attestazione di capienza della spesa sulla voce CA.04.41.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature;

DISPONE

1. Si affida il servizio di riparazione della RM/PET 3T, a seguito del guasto occorso nel mese di agosto a causa dell'inadeguato funzionamento dell'impianto di climatizzazione della sala dove è collocata l'apparecchiatura, alla Società Siemens Healthineers per l'importo preventivato di € 95.517,22, oltre IVA come per legge, per un totale di € 116.531,01;
2. Si autorizza l'impegno di spesa per un totale di € 116.531,01 sulla voce CA.04.41.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature a favore della Società Siemens Healthineers;
3. Si da mandato all'Ufficio Gare di procedere alla formalizzazione dell'affidamento in oggetto a favore della Società Siemens Healthineers per l'importo preventivato di € 95.517,22, oltre IVA come per legge, per un totale di € 116.531,01;

Catanzaro, 4/11/2024

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli

Firmato digitalmente da: SIGILLI ROBERTO
Data: 04/11/2024 11:15:01